

Geosond ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń			Profil geotechniczny otworu Profil numer 1										Wiertnica: H20S	
Miejscowość: Pogwizdów Gmina: Hażlach Powiat: cieszyński Województwo: śląskie			Objekt: Pogwizdów - Drogi osiedlowe Inwestor: Urząd Gminy w Hażlachu Wiercenie: Geosond s.c. Dozor geologiczny: mgr W. Kondel					System wiercenia: mechaniczny-obrotowy Rzędna: Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2005-09-2						
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość wateczkowań	Wilgotność	Stan gruntu	Grupa nośności	Warstwa geotechniczna		
			[m]	[m]									[m.p.p.t]	[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					0.08	Podbudowa z kruszywa łamanego, fi 0-50 mm, szary	nB			zg		I		
						pył, ciemny żółty	II							
					0.80	głina pylasta, żółta	Gπ	0/1	mw	tpl	C3	II		
					2.00									

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr W. Kondel