

Geosond ul. Katowicka 11, 43-450 Ustroń	Profil geotechniczny otworu Profil numer 3	Wiertnica: H20S
--	---	-----------------

Miejscowość: Pogwizdów Gmina: Hażlach Powiat: cieszyński Województwo: śląskie	Obiekt: Pogwizdów - Drogi osiedlowe Inwestor: Urząd Gminy w Hażlachu Wiercenie: Geosond s.c. Dozor geologiczny: mgr W. Kondel	System wiercenia: mechaniczny-obrotowy Rzędna: Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2005-09-29
--	--	---

Wiercenie	Głębokość zwiarcia dla wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Ilość walczków	Wilgotność	Stan gruntu	Grupa nośności	Warstwa geotechniczna
		Nasypany	Nasypany	[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypany					Podbudowa z kruszywa łamanego, fi 0-50 mm, szara	nB			zg	I	
					0.40		pył, jasny szary $G_s > 1.3 m$ WP < 25 CBR - 3 - 6 %	II	0/1				
		Czwartorzęd			0.60		glina pylasta, szaro-brązowa $G_s > 1.3 m$ WP < 25 CBR - 3 - 6 %	Gπ	2/2	mw	tpl	G3	II
		Czwartorzęd		1.0									
					2.00								